SE hulpcontact front 1xno+1xnc foutsignaal GVAED011 € 20,35

Uitvoering	Integreerbaar
Lamphouder	Geen
Montagewijze	Frontbevestiging
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	1
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal contacten als wisselcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V	0,5 A
Aantal foutsignaalschakelaars	1
Model	TeSys Deca - frame 3



Nog geen foto beschikbaar

electrosupply